

# VW California 6.1 Ocean mit automatischem Dach

Falls in der Camperunit im Menü **Aufstelldach** die Meldung **Zwischenposition** erscheint und sich das Dach weder öffnen noch schliessen lässt, kann folgende Prozedur für ein Reset verwendet werden:

- Bei der Fahrerseite links den Sicherungskasten öffnen



- Danach gleichzeitig die 4 25A Sicherungen für 5 Minuten herausziehen (Die weiße Sicherungspinzette im Deckel macht das entnehmen der Sicherungen etwas einfacher.).



- Alle Sicherungen wieder einsetzen.
- Auf der Camperunit den Menüpunkt **Aufstelldach** auswählen.
- Schlüssel einstecken und Zündung einschalten.
- Nach ein paar Sekunden erscheint die Meldung **Dach schief** auf der Camperunit.
- Jetzt kann das Dach wie gewohnt geöffnet oder geschlossen werden.